



2013-10-25

Länsstyrelsen Västernorrland
871 86 Härnösand

Samordningsansvar för Ensjön?

Mellan 1984 och 1991 bröt Boliden Mineral guld i Enåsengruvan. Provtagning av området genomfördes 2008 av Boliden Mineral. Industriområdet vid den nedlagda Enåsengruvan har förhöjda halter av tungmetaller. Lakvatten från det vattenfyllda dagbrottet rinner via en bäck ned till Ensjön som helt och hållet ligger i Västernorrlands län, men gruvan ligger i Gävleborgs län. Centrum på sjön ligger på koordinaterna (RT90) 69095/14765. Både själva gruvan och Ensjön avvattnas genom Enån som rinner åt sydost ner till Ramsjö i Gävleborgs län.

Vid besök vid gruvan sommaren 2013 pågick visst saneringsarbete. Gamla industribyggnader har rivits.

Naturskyddsföreningen Sundsvall – Ånge ställer frågan vad som görs för att förhindra vidare läckage av giftigt lakvatten till Ensjön?

Finns det ett samordningsansvar mellan länsstyrelserna i Gävleborg och Västernorrland för den i Y-län liggande Ensjön?

Naturskyddsföreningen Sundsvall – Ånge önskar svar på frågorna.

Vänliga hälsningar

Hans Andersson
Sekreterare

Lisbeth Jakobsson
Ordförande

Bilaga:

Bilaga 1. Kartblad med Ensjön


Bilaga 2. Bild på det vattenfyllda dagbrottet

Kopia för kännedom:

Länsstyrelsen Gävleborg

Bygg- och miljönämnden, Ånge kommun

Vattenrådet, Östersund



Ensjon

Dag #

B 3



B d Ha An

©